

ROTONDA DE SAN ROQUE

Dentro de las obras de acondicionamiento y de asfaltado de la carretera que va desde la Higuera Canaria (Telde) a Valsequillo Casco pasando por San Roque, el Cabildo Insular de Gran Canaria, tras echar el firme, ha procedido a colocar las señalizaciones verticales y horizontales de todo el trazado de la vía.

Si bien son necesarias las señalizaciones para facilitar y dar seguridad a la circulación, a veces se adoptan medidas que van en contra de toda lógica, que no son realmente razonadas y que no cuentan con el consenso y beneplácito de los ciudadanos.

Durante esta semana previa a las fiestas de San Roque, los vecinos del barrio se subían por las paredes por el esperpento señalizador circulatorio establecido en la zona de la Plaza del Barrio. No se les ocurrió otra cosa que trazar en el suelo una rotonda con pintura blanca de grandes dimensiones, con gran cantidad de discos verticales que dificultaban la visibilidad y pivotes de plástico para delimitar el trazado de la rotonda.

Ante la protesta vecinal se retiraron todos los discos verticales colocados, pero aún queda el resto de la parafernalia, que incluye varias cuñas, stops y ceda el paso que más que dar fluidez a la circulación agobia y estresa al conductor. Sumar a ello que todo lo establecido dificulta el giro de las guaguas y camiones de tonelaje y ha reducido un amplio número de aparcamientos que antes existían.

Los vecinos comentan, que al encontrarse en la zona todas las infraestructuras públicas como plaza, iglesia, casa de la cultura, parque infantil, bar del barrio, toda la señalización establecida lo que va a provocar es un alejamiento de los vecinos y visitantes del lugar. Téngase en cuenta que todos estos espacios se encuentran alejados de las calles y zonas de residencia habitual y si antes era raro ver un volumen importante de personas por allí, ahora se agrava aún más.

Si no se dan soluciones, los vecinos están dispuestos a todo y tras las fiestas quieren tener una reunión con quien competa para que les den soluciones, de lo contrario adoptarán sus propias iniciativas al respecto, porque son los residentes los que viven el día a día del lugar y no es de recibo que vengan los técnicos y políticos de turno a imponer sin el consenso vecinal. Comentan que el lugar va a pasar de ser un sitio tranquilo a un verdadero caos.

Comentan que tras la señalización establecida sin tener en cuenta determinadas normas de



seguridad, un vehículo ha estado a punto de atropellar a un peatón que transitaba por una acera que ahora se ha quedado más baja que el asfalto y que se ha visto casi invadida por la vía.

ASAMBLEA VALSEQUILLERA se ha puesto en contacto con los vecinos para conocer insitu sus demandas y quejas, ha redactado un escrito dirigido al ayuntamiento de Valsequillo instando a adoptar las siguientes medidas:

***Que el ayuntamiento pleno se reúna con los vecinos y representantes del Cabildo para estudiar y consensuar el trazado y señalizaciones de la zona motivo de disconformidad.**

***Que hasta tanto no se produzca tal reunión el ayuntamiento intervenga previa información al Cabildo y se supriman provisionalmente todas las rotulaciones motivo de discordia volviendo a las condiciones de circulación y señalización anteriores al asfaltado de la vía.**

***Que desde el ayuntamiento se de cumplida cuenta de este escrito al Consejero de Obras Públicas del Cabildo, D. Miguel Jorge Blanco, para que le quede constancia del mismo y adopte las medidas oportunas.**